

取り付けする前に必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。  
不正な取り付け、改造、仕様変更をしないでください。  
仕様については予告なく変更する場合があります。



品名 PnPサーモメーター H2  
適合 MONKEY Fi/APE Fi  
品番 M1004



**警告**

要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。



**注意**

要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

本製品の保証期間は6ヶ月です。お買い上げ日のわかる領収書もしくは納品書を本書と一緒に大切に保管してください。保証期間内に製造上の原因による品質不良がありました場合は、お買い上げの販売店様までご連絡ください。不良内容を確認のうえ、製品を修理もしくは交換させていただきます。ただし、本製品の修理・交換以外のいかなる事柄（物的損害、人的損害）に対して、弊社は賠償の責任を一切負いかねます。あらかじめご了承ください。



**NOTE**

約 79°C (174°F) のまま変化しない

温度センサーへの配線が接続できていない（温度の信号を読み込めない）場合、構造上の都合により約 79°C を表示します。接続を確認してください。

**NOTE**

**短押し**


Pushing the button

スイッチのボタンを短く（3秒以下）押すことを表します。

**長押し**

Hold the button

スイッチのボタンを長く（3秒以上）押す事を表します。



**短押し**

Pushing the button

ボタンを短く（3秒以下）押すことを表します。

**長押し**

Hold the button

ボタンを長く（3秒以上）押す事を表します。

**摂氏 / 華氏切り替え**

Switching Centigrade/ Fahrenheit

**摂氏温度計**

Centigrade thermometer



切り替え  
Switching

短押し  
Pushing the button

**華氏温度計**

Fahrenheit thermometer



5秒間ボタン操作が無ければ、設定完了  
If not push the button for 5 seconds, setting complete

ボタンを押しながら、キーをONにする。  
Hold the button and turn on the key switch

